

Zápis z prohlídky Hlouška dne 29.5.2019

Přítomen: pí. Dacická

1. Ulice Štefánikova u č.p.47 pravá strana směrem ke kruhovému objezdu – poškozený chodník, prorůstají kořeny stromu u červených vjezdových vrat (viz foto)
2. Ulice Štefánikova u č.p. 344/39 - propadlý chodník, tvoří se louže a špatně záplatováno (viz foto)
3. Ulice Školní – špatný chodník po pravé straně, nerovnosti povrchu (viz foto)
4. Ulice Nerudova – po celé délce jsou díry na silnici (viz foto)
5. Ulice Jiráskovy sady – po celé délce jsou díry na silnici (viz foto)
6. Ulice Ostašova – na pravé straně silnici v místech parkování aut jsou díry v silnici a to po celé délce, nerovnosti povrchu, tvoří se velké louže (viz foto)
7. Křižovatka ulic Čelakovského a Kampánova – díry v silnici a nerovnosti, špatně záplatováno (viz foto)
8. Ulice Kampánova – po celé délce díry na silnici (viz foto)
9. Ulice Zachova – po celé délce díry na silnici (viz foto) + špatný chodník
10. Parkoviště před Zemědělskou správou tj. Benešova ulice – propadá se silnice, nerovnosti povrchu a díry na silnici, špatně záplatováno (viz foto)
11. Kolem parkoviště u Zemědělské správy a hlavně hned vedle u toho dlouhého paneláku a za panelákem kolem jednotlivých vchodů – neposekaná tráva a to už hodně dlouho
12. Vnitroblok za číslem 614 Benešova ulice – kolem dětského hřiště – nerovný a rozbitý povrch komunikace (viz foto)